CarOnSale

Opel Astra Edition Start/Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	89.393km	122 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition Start/Stop [DE - Kb5 1.5 D EU6d, Edition, (Facelift) 2019 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VBD8EV0N8037404	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.393km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 83.280km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (WLTP) 92g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (WLTP) 3.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dachreling schwarz
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Parkpilotsystem hinten
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Fensterheber elektrisch hinten
- Leseleuchten im Fond
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Getriebe 6-Gang
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Licht-Paket
- Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Ergonomiesitz vorn links
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Lenkrad heizbar
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Nebelscheinwerfer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Leichtlaufreifen
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























N-JOY

OPEL
WOVBD8EVON8037404
1945 kg
3350 kg
1-0050 kg
2-1005 kg
0,50
90 kW

CAR ON SALE










Ernst Deitz GmbH & Co. KG
Niederlassung Wandsbek
Friedrich-Ebert-Damm 184
22047 Hamburg


ASTRA


25.02.2022
ALL00257 2
WOVBD8EVUN8037404
OPEL
B-K
DA077DB12
BH1BAZJUD15
ASTRA SPORTS TOURER
OPEL AUTOMOBILE
KOMBI,LIMOUSINE
205/55 R16 91V
GRAU
DIESEL
0002
01496
GJ636458
23.04.2021



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)