Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L3 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVBYHRMPZ072421



Beschreibung

Kennzeichen	**Zulassungsdatum** 27/11/2023	**Laufleistung** 112214 km
Farbe -	**Jahr** 2021	**Polster** -
Anzahl der Türen 4	**Anzahl der Sitze** 2	**Generation** -
Karosserietyp Van	**Hubraum** 1499	**Getriebe** Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel	**Anzahl Gänge** 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 75 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Radkappe / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
	 		
004	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.






005	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Kratzer	Smart Repair




006	Tür / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
007	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren




008	Säule / Vorne Links [1]	Delle	Reparieren






009	Aufkleber Reifenluftdruck / Vorne Links	Beklebt	Ersetzen




010	Polster Sitzfläche / Vorne Links	Fleck	Reinigen





011	Türverkleidung / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair





012	Seitenwand / Unten Links Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren

013	Stoßfänger / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair





014	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Ersetzen








015	Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links [2] Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren










016	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links	Beklebt	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




017	Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren







018	Innenverkleidung Laderaum / Rechts Bezugsmaterial : Holz	Gebrochen	Ersetzen




020	Seitenwand / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren














021	Tür / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



022	Türzierleiste / Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair




023	Türeinstieg / Rechts [3]	Delle	Reparieren



024	Tür / Vorne Rechts	Delle	Akzeptabel
025	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
026	Dach / Hinten	Delle	Reparieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



027	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
028	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
029	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
030	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
031	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

[1] B

[2] + Abgewetzt

[3] + Abgewetzt

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [x] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	UNIROYAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	UNIROYAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Rechts	GOODRIDE	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

DEKRA

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige




Sonstige



Sonstige


Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Serviceheft / - / Fehlt



Radkappe / Hinten Links / Kratzer



Radkappe / Hinten Links / Kratzer



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle



Säule / Vorne Links / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Aufkleber Reifenluftdruck / Vorne Links / Beklebt



Aufkleber Reifenluftdruck / Vorne Links / Beklebt



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Fleck



Türverkleidung / Vorne Links / Kratzer




Türverkleidung / Vorne Links / Kratzer



Türverkleidung / Vorne Links / Kratzer



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle




s / Beklebt




Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt




Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle




Tür / Unten Rechts / Delle




Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle




Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle




Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.