CarOnSale

Opel Insignia Innovation

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



11/2011	50.035km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Innovation [DE - Kb5 2.0 CDTI EU5, Innovation ecoFlex Start/Stop, 2011 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGT8EL5C1026324	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 50.035km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.953 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 49.289km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2011	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 8 mm Kerben, Kratzer	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**145 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	**135 µm**	Türe hinten rechts	**135 µm**
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Knöpfe auf eine Funkfernbedienung defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckklappe/-Deckel mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW CDTI
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung hydraulisch
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Check-Control-System
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: MAHAGONIBRAUN/DARKMAHAGONY

Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem Navi 600
- Park-Assistent
- USB-Schnittstelle
- Sitz-Komfort-Paket 2
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Reserverad als Notrad
- Winter-Paket
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Parkpilotsystem
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















ECOTEC







OPEL
WOLGTBELSC1026324

CarOnSale


CarOnSale













Servicebestätigung
Appelhoff
Günnigfelder Str. 23
44866 Bochum
02327 / 32 86 10
info@kfz-appelhoff.de

Servicebestätigung
Appelhoff
Günnigfelder Str. 23
44866 Bochum
02327 / 32 86 10
info@kfz-appelhoff.de

Servicebestätigung
Appelhoff
Günnigfelder Str. 23
44866 Bochum
02327 / 32 86 10

Servicebestätigung
Appelhoff
Günnigfelder Str. 23
44866 Bochum
02327 / 32 86 10


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
0249
Autohaus Floren GmbH
Voedestraße 76-82
44866 Bochum







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Ablösung Beschichtung



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Ablösung Beschichtung



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)