
CarOnSale

Hyundai Kona Trend Hybrid 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2020	89.763km	105 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kona Trend Hybrid 2WD [DE - SUV5 1.6 GDI Hybrid (OS) EU6d-T, Trend 2WD, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KMHK381EGLU006628	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.763km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.580 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Radstand 2600 mm
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen schwarz, hochglänzend
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Dachhimmel grau
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio RDS
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchte
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Hochtöner
- Klimaautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AV Aus

HYUNDAI MOTOR COMPANY
KMHK381EGLU006628
MZH TRY
1680 kg
3180 kg
1-1055 kg
2-960 kg

CarOnSale
hybrid


CarOnSale

AV Aus



RADIO
MEDIA
SEEK
TRACK
HOME
PHONE
SETUP



KONA


06.03.20 8252 AIX000024
M1 AF
KMHK381EGLU006628
Hyundai
OE
F5P31
D61CY1
Kona, Kauai
HYUNDAI MOTOR (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
e4*2007/46*1259*05
Hybr.Benzin/E
0008 36DG 1580
31.05.19
FR078813


Außerbetriebsetzung
27 Okt. 2026
BOV60394
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat
Zulassungsbehörde

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)