CarOnSale

Kia Sportage GT-Line 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 17.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2017	49.418km	141 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage GT-Line 2WD [DE - SUV5 1.7 CRDi EU6, GT Line 2WD ISG, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPK815GHL305510	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 49.418km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 141 PS (104 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.685 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 47.249km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**85 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Radstand 2670 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Subwoofer
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Luftausströmer im Fond mitte
- Motor 1,7 Ltr. - 104 kW CRDi KAT
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Automatisches Antibeschlag-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sound-System
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre
- Dynamisches Kurvenlicht
- Original Fahrzeug Farbe: DELUXE WHITE

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Innenraumbeleuchtung LED
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















KNDPK815GHL305510


CarOnSale










18.05.2017 1260 AEG00002 3
M1 AF
UBYPK815GHL305510 2
KIA
QLE
F5D61
D7ZZZ1
SPORTAGE
KIA MOTORS (SK)
FZ,Z,PERS,SEF,B, 8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2015/45W
EURO6,W,PI/CI, M, N1 I
DIESEL
0092 35W0 01685
ZU 15.1 U 15.2:16" RADER NICHT IN VERBINDUNG MIT ELEKT
RONISCHER PARKBREMSE*20:BIS 1645*DATUM ZUR EMISSIONSKL
ASSE: 18.05.2017*
02 01 0104/04000 185
04480 - - 1855 - -
1635 - - 01545 - 01694
00100
0129 002085 2085
01280 01150
01280 01150
77 03000 72
01600 0750 5
215/70R16 100H
215/70R16 100H
Weiß 0
e11*2007/46*3144*03
01.12.2016 K EU232760


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)