CarOnSale

Opel Astra Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	204.674km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Active [DE - Kb5 1.7 CDTI EU5, Active, (Facelift) 2012 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LPD8EK8E8023352	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 204.674km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.686 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös	⚠ 4 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös	⚠ 4 mm Reifen porös

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Dieselpartikelfilter leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze; Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling schwarz
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wärmeschutzverglasung
- Check-Control-System
- Original Fahrzeug Farbe: MAHAGONIBRAUN/DARKMAHAGONY
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekorleisten titangrau
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Feststellbremse manuell
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Komfortsitze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Triple-Info-System
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Sonderausstattung

- Innenraum-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Komfort-Paket Active
- Parkpilotsystem hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad (Leder)
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Licht-Paket
- Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Audiobedienung am Lenkrad
- Leseleuchten im Fond

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























OPEL
WOLPD8EK8E8023352
2120 kg
3270 kg
1-1140 kg
2-1020 kg











Service-Checkliste




17.12.13 0035 ASS020304
M1 AC
WOLPD8EK8E8023352 6
OPEL
P-J/SW
DAFBE12
BA1L2JDJA5
ASTRA SPORTS TOURER
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*459/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35J0 1686
F.1/F.2:bei Anhängebetrieb 2170*7.2/8.2:1100 b.Anh.Bet
r.*D.1:1200 bis 10% Steig.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*
S.1:max.S-Pl.*ww.AHK lt.EGTG*
Außerbetriebsetzung
4.9.0.1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)