CarOnSale

Audi AUDI S5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2009	176.830km	354 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AUDI S5	KATEGORIE Coupé
FIN WAUZZZ8TX9A039277	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.830km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 354 PS (260 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 4.163 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 174.156km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 256g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung mit Skisack
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Heckklappe mit Spoiler integriert
- Heckklappenöffnung automatisch
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und S-Emblem
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht-Paket
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 4,2 Ltr. - 260 kW V8 32V FSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- S Sportsitze vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder Perlnappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect und Bedienhörer in Mittelarmlehne
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Sound-System Bang & Olufsen
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)
- Licht- und Regensensor
- Licht- und Regensensor
- Licht- und Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale









Einparkhilfe
Einstellung

Nav-Info
14:42
Zieleingabe





Service-Nachweise
B+R MOTORS
B+R MOTORS


Service-Nachweise
B+R MOTORS


Service-Nachweise



Service-Nachweise


Service-Nachweise


Service-Nachweise








12.03.2009
AGA00050
WAUZZZ8TX9A039277
AUDI
B8
CCAUAQ1
QA6B6005R8T800GG
AUDI S5
AUDI
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
COUPE
245/40 R18 93Y
245/40 R18 93Y
EURO 4
BENZIN
0462
04163
EMISSIONSKLASSE: 12.03.2009*


DEKRA
Nächste HU
JUNI 2027
Landkreis Osterode am Harz
Der Landrat
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)