CarOnSale

BMW 530 e xDrive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2022	109.338km	184 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 e xDrive [DE - Kb5 530 e EU6d, xDrive OPF, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA31CG010CL14849	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.338km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.863km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 54g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Hybrid 215 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Nebelschlussleuchte(n)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Uni-Lackierung
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Service-System: Remote Services
- Licht- und Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Armauflage vorn
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start-Stop-Knopf
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Service-System: Concierge Services
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Business-Paket
- Head-up-Display
- Parkassistent-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Dachreling schwarz
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Made in
Germany
530e xDrive
668
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1750
WBA31CG010CL14849
2610 kg
4610 kg
1- 1140 kg
2- 1550 kg
BMW AG DE-80788 München




Nicht allein auf Kamerabild verlassen.



















Service Historie
OK Service:
Am 03.07.2026, bei 102863 km
Service Partner: BMW 03821
Service:
Am 29.09.2025, bei 83815 km
Service Partner: BMW 03821
OK Service:
Am 02.01.2025, bei 72904 km
OK Service:
Am 13.10.2023, bei 38042 km
OK Motoröl
Verspätet: 2200 km
OK Mikrofilter
Verspätet: 2200 km


Made in Germany
530e xDrive
668
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1750
WBA31CG010CL14849
2610 kg
4610 kg
1- 1140 kg
2- 1550 kg
BMW AG DE-80788 München

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)