CarOnSale

# Audi Q2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2017 | 105.923km | LEISTUNG<br>150 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Q2 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, sport, 2016 - 2018] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WAUZZZGA3JA033342 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>105.923km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.395 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>59.758km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2020 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 10/2017 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>130g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.8l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 230 µm ⚠ | Beifahrertür | 175 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 125 µm | Kotflügel vorne rechts | 180 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 235 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 170 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 175 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 175 µm ⚠ |
| Motorhaube | 165 µm ⚠ | Heckklappe | 145 µm |
| Dach | 170 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Kindersicherung, manuell
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Progressivlenkung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Start/Stop-Anlage
- Voll-Lackierung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument elektronisch
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2601 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: NANOGRAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellvariante COD (cylinder on demand)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sideblade Eis-Silber Metallic
- Sportsitze
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

## Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenlicht-Paket LED
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















AUDI AG
WAUZZZGA3JA033342

CarOnSale









6.10.2017 0588 BJU00054
AC
WAUZZZGA3JA033342
4
KCZEAF1
MGFM62S032PGA077MMEM1HA2
36W0 1395
2/8.2:+76 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8% STEIG."TECHN.ZUL.GES-MASSE
ZUGKOMBINATION:3325KG"WW.AHK LT.EGTG"
2 1 110/5000 212
4191-4315 1794-1805
1457-1548 1340
75
124 1825 1825
970 925
970 925
974 3750 970
1500 670 5
205/60 R16 92V
205/60 R16 92V
Grau
e1*2007/46*1552*05
07.08.2017 K EU8561B1

27. OKT
Landkreis Harburg
Der Landrat
KFZ-Zulassungsbehörde
21423 Winsen (Luhe)
ZBI


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)