CarOnSale

SEAT Mii

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



01/2013	101.085km	LEISTUNG 60 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mii	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZAAZDD303739	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.085km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.696km	LETZTER SERVICE AM 09/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 95g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektrik-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lautsprecher vorn
- Lenkrad (Sport)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellvariante CO2-optimiert (Ecomotive)
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Rücksitz geteilt
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK

Sonderausstattung

- Chic-Paket
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























SEAT S.A.
VSSZZZAAZDD303739
CHYA 1614
2710/13







PERSONENWAGEN




EU - Certificate of Conformity


02.01.2013 7593 AGN000088
M1 AB
VSSZZZAAZDD303739 2
SEAT
AA
ABCHYA
FM5FM5CF0037MGVR2N1FA1SE
Mii
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*566/2011F
EURO5;F;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 35F0 999
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.01.2013*
2 1 44/5000 161
3557- 1641-1645
1478 1489 940
95 1290 1290
680 640 -
680 640 -
78 3750 71
- - 4 -
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
Schwarz 8
e13*2007/46*1168*04
26.04.2012 K EB793089


DEKRA
Heiße
Kreis Herford
Der Landrat
Straßenverkehr



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)