CarOnSale

Opel Astra Innovation Start/Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	60.554km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Innovation Start/Stop [DE - LimS5 1.4 Turbo EU6, INNOVATION Start/Stop, 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN W0VBE6EC0JG005715	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 60.554km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.399 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.100km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Check-Control-System
- Elektron. Traktionskontrolle
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Lenkrad (Leder)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Frontkamera
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Fensterheber elektrisch hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Original Fahrzeug Farbe: CARRAGREEN
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V SIDI Turbo
- OnStar SOS Service
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Sicht-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Leseleuchten im Fond

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Lenkrad heizbar
- Fußmatten Velours
- Winter-Paket
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Innenraum-Paket
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
e4*2007/46*0996
W0VBE6EC0JG005715
1815
3265
1-0920
2-0910
Z 30V TAQH I18
110 kW
8921

CarOnSale

CarOnSale








Servicebestätigung
6



Servicebestätigung
7
Werkstatt.de
KFZ-Meisterbetrieb


Servicebestätigung
8
Werkstatt.de
KFZ-Meisterbetrieb


OPEL
ASTRA




AED003541
4370-4386
1809
E6EC0JG005715
1485
1322
3AB12
3KHGK5
117
1815
18
920
910
920
910
77
3750
70
1450
620
Automobile
225/45 R17 91V
.Pers.bef.b. 8 Spl.
225/45 R17 91V
ägheckklimousine
2007*136/2014W
e4*2007/46*0996*10
14.07.17
36W0
1399


TÜV NORD
TME72399
gesetzt am
16.09.2026


EV382192

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)