CarOnSale

Volkswagen Taigo

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



08/2023	25.460km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Taigo	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZCSZPY086054	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 25.460km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 15.661km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	290 µm ⚠	Heckklappe	105 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antennen-Diversity
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket (1)
- Chrom-Paket 2
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (6)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2554 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
- Sitze vorn höhenverstellbar

- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Life
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: RAUCHGRAU
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Türgriffe innen verchromt
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Verglasung hinten abgedunkelt (75%)
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)


Sonderausstattung

- IQ.DRIVE-Paket
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16"
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






HANKOOK



HANKOOK





CarOnSale




10:27
0






VOLKSWAGEN AG
WVGZZZCSZPY086054

CarOnSale

CarOnSale






WVGZZZCSZPY086054
VOLKSWAGEN, VW
TAIGO
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
Benzin


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)