CarOnSale

Volkswagen Transporter FWD lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



09/2021	219.563km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter FWD lang [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZNH014109	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 219.563km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 209.162km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	260 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	650 µm ⚠	Heckklappe	670 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Tiefenentladen";
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Start-Stop Fehler

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost; Kilometerstand wird nicht angezeigt (ausgelesen 220248km)

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Start/Stop-Anlage Motor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Abfallbehälter
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel mit Zusatzkonsole
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht Plus
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Fußmatten Fahrerhaus: Gummi
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Frontscheibe heizbar
- Regensensor
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen verstärkt
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Notrufsystem
- Sprachsteuerungs-System
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrtenschreiber digital
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem zusätzlich für Winterbereifung
- Rückfahrkamera
- Zuheizer
- Heckleuchten LED, rot
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZ7HZNH014109

CarOnSale



Bericht der Grunddiagnose des Fahrzeugs
Gerätinformation
LAUNCH


Fahrweg kontrollieren!


Torshavn
Oslo
Edinburgh
Berlin
München
Paris











21.09.21 D603 CBA111179
N1 BB
WV1ZZZ7HZNH014109 3
VOLKSWAGEN, VW
730
GDMZA320X0
LNFD7FD7DV00117NVR24BXX2A
3A
TRANSPORTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III
Diesel
0002 36AR 1968
F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+0 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ge
s-Masse d.Zugkombination:5300kg*Bei werkseitig montier
ter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Te
mp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO*Höhe bis
2298*ww.AHK 1t.EGTG*
2 01 150 /4000 203
5304 1904
1990 1958-2369
100
201 3200 3200
1710 1720
1710 1720
74 3000 70
2500 750 3
215/60 R17C 104H
215/60 R17C 104H
-/-
N2e1*2007/46*0130*41
20.05.21 K GF299357


TÜVNORD
AUTO 2025
online abgemeldet am 30.04.25
Landkreis Grafschaft Bentheim
Der Landrat
i.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)