BMW

BMW 5 LIMOUSINE (G60)(07.2023->) 520 D M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 4-TÜRIG

VIN: WBA11FL020CW51920



Beschreibung

	Zulassungsdatum	Laufleistung
	31/10/2025	49079 km
Farbe	**Jahr**	**Polster**
BLACK SAPPHIRE METALLIC	2023	-
Anzahl der Türen	**Anzahl der Sitze**	**Generation**
4	5	-
Karosserietyp	**CO2**	**Hubraum**
Limousine	147	1995
Getriebe	**Motortyp**	**Kraftstoff**
Automatisch	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	**Antriebsstrang**	**Max. Leistung**
8	Hinterradantrieb (RWD)	145 KW


Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Reifendruck	Defekt	Akzeptabel



002	Reifen / Hinten Links Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 102 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 55 / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Saison : Winter	Verschlissen	Ersetzen





003	Reifen / Hinten Rechts Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 102 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 55 / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Saison : Winter	Verschlissen	Ersetzen




004	Abdeckung / Vorne Links	Kratzer	Lackieren




005	Windschutzscheibe / - [1]	Keine	Akzeptabel
006	Tür / Vorne Links	Kratzer	Lackieren





007	Türeinstieg / Vorne Links	Delle	Reparieren






008	Türgriff Außen / Hinten Links	Kratzer	Lackieren




009	Tür / Hinten Links	Kratzer	Lackieren





010	Seitenwand / Hinten Links	Kratzer	Lackieren





011	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer	Polieren







012	Stoßfänger unterhalb / Hinten Lackiert : Ja / Unpainted : Nein	Kratzer	Polieren




013	Stoßfänger / Hinten	Delle	Reparieren










014	Seitenwand / Hinten Rechts	Delle	Reparieren




015	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren





016	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
017	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
018	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel

[1] Neue Scheibe - Zubehör

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [x] Reifenreparatur-Kit komplett

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225/55/18 102 H Winter	6.1 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225/55/18 102 H Winter	5.8 mm
Hinten Links	PIRELLI	225/55/18 102 H Winter	3.9 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225/55/18 102 H Winter	3.6 mm

Kommentar

Fzg nass

DEKRA

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Warnleuchte Reifendruck / Defekt



Reifen / Hinten Links / Verschlissen




Reifen / Hinten Links / Verschlissen



Reifen / Hinten Rechts / Verschlissen



Reifen / Hinten Rechts / Verschlissen



Abdeckung / Vorne Links / Kratzer



Abdeckung / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türgriff Außen / Hinten Links / Kratzer



Türgriff Außen / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand / Hinten Links / Kratzer


Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer


Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer


Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer


Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer


Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer


Stoßfänger / Hinten / Delle


Stoßfänger / Hinten / Delle


Stoßfänger / Hinten / Delle


Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle


Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle


Seitenwand / Hinten Rechts / Delle


Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer