CarOnSale

Audi Q5 2.0 TFSI Ambition quattro S tronic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 58*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



01/2017	121.261km	LEISTUNG 220 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 2.0 TFSI Ambition quattro S tronic	KATEGORIE Geländewagen
FIN WA1L2AFP9HA085356	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.261km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 220 PS (162 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	295 µm ⚠	Beifahrertür	270 µm ⚠
Kotflügel vorne links	325 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	515 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	155 µm ⚠
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	300 µm ⚠	Heckklappe	110 µm ⚠
Dach	140 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2819 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Original Fahrzeug Farbe: Daytonagrau Perleffekt

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Glanz-Paket
- Licht-Paket
- Reserverad als Notrad
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sitzheizung vorn
- Wagenheber
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Nussbaumwurzel, braun erweitert
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Leder
- Sound-System Bang & Olufsen
- Gepäcksicherungsnetz
- Audi music interface
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Perleffekt-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Getränkehalter hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WA1L2AFP9HA085356

CarOnSale





SET
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME


OFF
SET



CarOnSale


Q5
CarOnSale
2.0 T



Grafik
Einstellungen

Info
Stockholm
London
Київ
Wien
Roma
Madrid
600 km
390 m
Zielführung
Einstellungen
9:04





25.01.2017 0588 00000000
M1G AC
WA1L2AFP9HA085356 8
AUDI
8R
8RB 52A
AUDI Q5
AUDI
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*630/2012W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 01984
MOTORTYP CPM(B)*ZU T:ELEKTRON.ABGEREGELT(US-STEUERGERÄ
T)*ZU 15.1/2:A.SERIENRAD 8JX18 ET39;A.MÖGL.VUH 235/55
R19 99V A.FG.8JX19 ET39 O.VUH 235/65 R17 99H M+S A.FG.
7JX17 ET37*RTWA-WIRKUNG F.XENON-SCHEINWERFER SAE BG I
P P 2 A Y2 12 DOT DRL VALEO D3S D.GA NACHGEW.I.V.M.AUT
OMAT.LWR U.SWRA*DATUM Z.EMISSIONSKL.25.01.2017***
02 02 0162/04500 209
04743 - 04743 1934 - 1934
1663 - 1663 001890 -
00075
0172 002460 002460
01210 01350
01210 01350
074 03750 071
01996 0454 005
235/60 R18 99V
235/60 R18 99V
GRAU 7
E FJ101822


TÜVNORD
Nächste HU:
TÜV NORD Mobil
Märkischer Kreis


LANDKREIS CELLE
DER LANDRAT
FJ101822

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)