CarOnSale

# Volkswagen Passat Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2020 | 105.079km | 190 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Passat Elegance [DE - Kb5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Elegance OPF, (Facelift) 2019 - 2020] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WVWZZZ3CZLE114155 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>105.079km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>190 PS (140 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.984 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>98.047km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 03/2020 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>176g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.8l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ⚠ 4 mm<br>Kerben |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 5 mm<br>Kerben | ✓ 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 125 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 200 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 135 µm | Seitenteil hinten rechts | 380 µm ⚠ |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 125 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Keyless-Start
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Kunststoff)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste We Connect
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket

- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Fond
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türschutzleisten unten verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Nebelschlussleuchten und Rückfahrleuchten beidseitig
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Perleffekt-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Volkswagen Media Control
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- App-Connect Wireless
- Fondbedienung Klimaanlage
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Steckdose 230V
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3CZLE114155
2130 kg
3985 kg
1 - 1070 kg
2 - 1110 kg
Typ 3C

CarOnSale

CarOnSale


Fahrweg kontrollieren!
















VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


27.03.2020 0603 CJR000180
M1 AC
WVWZZZ3CZLE114155 X
3C
ACDKZAX0
FD7FD7GC0U6SV4BFVR21BB
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
215/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36DG 1984
B.ANHÄNGEBETRIEB*O.I:2000 B
BIS 84 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3965
BIS 84 STEIG.14165*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: E
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/
GEM.3.ABND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*

Das Fahrzeug wurde
außer Betrieb gesetzt.
Der Landrat
des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Zulassungsbehörde 064320 -



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)




- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)