CarOnSale

Renault Arkana R.S. Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



06/2022	33.170km	LEISTUNG 94 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arkana R.S. Line [DE - SUV5 1.6 E-TECH Hybrid 145 EU6d, R.S. Line, 2021 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RJL000UC325112	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 33.170km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 94 PS (69 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 31.233km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 97g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	215 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	235 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Dachhimmel Schwarz
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 105 kW E-Tech (Motor 1,6 Ltr. - 69 kW)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel rahmenlos
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- R.S. Line - Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2720 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz Chrom, satiniert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Regensensor
- Verglasung hinten stark abgedunkelt
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 9,3")
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Easy-Park-Assistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer Full-LED
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe Automatik - Multi-Mode

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Kamerasystem Around View 360°

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale












Navigation
Kein Telef.
8:37
Quellen
bigFM
die neue welle
vom SWR
ENERGY
FFH


VF1RJL000UC325112



CarOnSale


CarOnSale

























RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Verfärbung



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Verfärbung



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Verfärbung



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Verfärbung



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)