CarOnSale

Renault Talisman Initiale Paris

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.09.2026



02/2019	131.565km	LEISTUNG 224 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Talisman Initiale Paris [DE - Lim4 1.8 TCe 225 EU6d-T, Initiale Paris GPF, 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN VF1RFD00962485828	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.565km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.929km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	280 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Allradlenkung
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einstiegsleisten Aluminium
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Handschuhfach
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 1,8 Ltr. - 165 kW TCE
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Relax-Kopfstützen
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Safety Plus-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben Dämmglas
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System BOSE Surround
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Sun Plus-Paket
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Visio Plus-Paket
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive

- Zusatzsteckdose in Mittelkonsole

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Komfort-Plus-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Winter-Paket
- Easy-Park-Assistent
- Lenkrad heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Metallic-Lackierung
- USB-Ladeanschluß (2) inkl. AUX-Anschluß für 2.Sitzreihe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale

CarOnSale

4CONTROL

Sehen Sie sich nach allen Seiten um
18°C
18°C






BOSE










INITIALE
PARIS



LED
PURE
VISION




09:11
Cockpit
12°C
3D
NAV
18°C
18°C







26.02.2019	3333	BKF000128		2	1	165/5500	240				
M1		AA		4849-4849		1868-1868					
VF1RFD00962485828		9		1456-1456		1562-1676					
RENAULT				-		75	-				
RFD				180		2064		2064			
LF4				1120		1120		-			
M1BTA0910000				1120		1120		-			
-				72		3750		67			
TALISMAN				1800		750	5	-			
RENAULT (F)				225/55 R17 101V							
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				225/55 R17 101V							
Limousine				-							
715/2007*2017/1347AG				Schwarz Schwarz		9 9					
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I				e2*2007/46*0653*04							
Benzin				12.12.2018		K	FG249280				
0001	36AG	1798		-							
WW.AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:											
3564KG*											




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)