CarOnSale

Mazda CX-5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



11/2014	154.140km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKEF91800326217	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.140km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.848km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	70 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	65 µm	Türe hinten rechts	70 µm
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	50 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Textil
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sound-System BOSE
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Log-in-System
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Radstand 2700 mm
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Touring-Paket
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Original Fahrzeug Farbe: BLUE REFLEX
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Multi-Info-Display
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einparkhilfe vorn und hinten

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Navigationssystem
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Technik-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MOTOR CORPORATION

CarOnSale

CarOnSale










25.11.2014	7118	AGB00011X	2	01	110/4500	19
M1	AC		4540-4555		1840	
JMZKEF91800326217		X	1670-1710		1597	
Mazda			-	00088	-	
GH			139	2050	2050	
F91			1115	1035	-	
80E			1115	1035	-	
			077	3275	072	
Mazda CX-5			2000	750	5	-
MAZDA (J)			225/65R17 102V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/65R17 102V			
Kombilimousine			-			
715/2007*630/2012T					5/-	
EURO6;T;CI;M, N1 I			e1*2001/116*0448*19			
Diesel			30:06:14		K	WL0072B0
0002	3670	2191				
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)