CarOnSale

BMW sDrive 18 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



03/2012	102.752km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG sDrive 18 i [DE - SUV5 18i EU5, sDrive, 2010 - 2012]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAVL31000VS11826	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.752km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.396km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	325 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Kopf-Airbag-System hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V
- Radstand 2760 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Nebelscheinwerfer
- Reifenpannen-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Sitze vorn höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Dachreling (Aluminium)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC)
- X Line
- Heckleuchten LED
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fußmatten Velours
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Tagfahrlicht
- Chrome-Line Exterieur
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAVL31000VS11826

CarOnSale





14:43
1LIVE
Moskva
Minsk
Praha
Wien
Bucuresti
Madrid
Roma
Ankara









Auto Planer GmbH


64768
250422
84865
290424
Auto Planer GmbH




28.03.2012 0005 AYQ00295
M1 AC
WBAVL31000VS11826 X
BMW
X1
VL31
5A000
X1 sDrive18i
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1995
F.1/F.2: 2890 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1250 b.Anhäng
betrieb*ww.AHK lt.EGTG *
2 01 110 /6400
4454 1798
1545 1530
- 80 -
195 2010 2010
915 1135 -
915 1135 -
77 3750 69
1700 750 5
225/50 R17 94H
225/50 R17 94H
-
SCHWARZ 9/-
e1*2007/46*0275*06
17.01.2012 K HR7814



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)