CarOnSale

Jeep Compass

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	46.522km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Compass	KATEGORIE Geländewagen
FIN 3C4NJDDY8KT624807	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 46.522km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.014km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	235 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	235 µm ⚠	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	235 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch VP4 Navigation (Touchscreen 8,4")
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz
- Winter-Paket
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Active Drive Low (Allrad)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel grau, satiniert
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Funktions-Paket 1
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Traction-Control-System (Selec-Terrain)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer beheizbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Außendekor: Motorhaube teilweise schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Allwetter
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
- Klimaanlage 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW M-Jet KAT
- Radstand 2636 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Alarmanlage
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung


- 2-Farben-Lackierung
- Sicht-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Luxus-Paket
- Technologie-Paket
- Sound-System Beats Audio mit 9 Lautsprecher
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Raucher-Paket
- Dach schwarz lackiert
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzbelüftung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale







FCA US LLC
811*2007/46*4037
3C4NJDDY8KT624807
02233 KG
03733 KG
1-01179 KG
2-01099 KG






ROCK FM
12:18
Max. A/C
A/C
Auto
Steuerung
Aus
Sync
DAB
Medien
Klima
Steuerung
Apps
Nav
Telefon
Einstell.


Gesamte Umgebung prüfen


21.5°
ROCK FM
12:19
21.5°
Menü














beats




Autohaus
Rummel


WARTUNGSNACHWEISE
KLOS
68333 Völkingen
AUTOSERVICE D & S


Jeep


30.08.2019 1726 ABU00007
SCANJDDY8KT624807
JEEP
MX
JHVFV
K5ME2A
COMPASS
FCA (USA)
Geländefz.Pers.bef.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347BG
EURO6;WLTP;EG;PI/CI;M, N1 I
Diesel
0002 36BG 01956
WW. AHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.08.2019


Jan '25
Online abgemeldet am
12.08.25 sn
8a54774
BEJC0067
Stadt Karlsruhe

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)