CarOnSale

# Nissan Juke

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2017 | 55.498km | 190 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Nissan | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Juke | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>SJNFANF15U7313509 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>55.498km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>190 PS (140 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.618 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>47.539km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 02/2017 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>153g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.5l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP

**Allwetterreifen**

FELGE

**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kerben, Kratzer | ✓ 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kratzer, Kerben |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm ⚠ | Beifahrertür | 190 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 190 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 235 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 120 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 185 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 135 µm | Seitenteil hinten rechts | 215 µm ⚠ |
| Motorhaube | 215 µm ⚠ | Heckklappe | 140 µm |
| Dach | 100 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

**SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL**
Keine

**ZUSATZINFORMATIONEN**
Raucherfahrzeug;

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Dachantenne
- Dynamic-Control-System (Fahrprofilauswahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT (M7)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Interieur-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 140 kW Turbo 16V
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2530 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kopf-Airbag-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- 6 Lautsprecher
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle
- Navigationssystem
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Mittelkonsole Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Premium
- Türverkleidung Stoff
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Original Fahrzeug Farbe: GREY

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















SJNFANF15U7313509

CarOnSale


CarOnSale


RADIO
AUDIO OFF
14:00
CD AUX
CAMERA
Menu
200 km
CLIMATE
D-MODE

RADIO
CD AUX
CAMERA
Ensure it is safe before manoeuvring
CLIMATE
D-MODE


2WD
4WD-V
4WD
CLOSE
AUTO
OFF
SET





Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
K&G Autoservice
18.3.20
11636
32.000


Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
K&G Autoservice
08/23
44 000
26462
47537






16.02.2017
1329
AFE000244
NISSAN JUKE
NISSAN (CH)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.02.2017*



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Antenne Fehlt



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Brandloch)




- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)