CarOnSale

Renault Megane I Phase 2 Coupe 1.4 16V

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



05/1996	159.561km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane I Phase 2 Coupe 1.4 16V	KATEGORIE Coupé
FIN VF1DA0F0D14810977	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.561km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2022 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/1996	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Prüfung nicht möglich;
Lenkung	• Prüfung nicht möglich;
Batterie	• Tiefenentladen“;
Klimaanlage	• Prüfung nicht möglich;
Differential	• Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Prüfung nicht möglich;
Kupplung	• Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	• Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos























REGIE NATIONALE DES USINES
RENAULT SA
VF1DA0F0D14810977
1495 Kg
2420 Kg
1045 Kg
2080 Kg

CarOnSale

CarOnSale




12
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
20
21
22
23
24
25
26




RENAULT
RN 16
CA MEGANE

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)