CarOnSale

# Opel Vivaro

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2021 | 101.155km | LEISTUNG<br>122 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Vivaro | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>VXEVFAHKKMZ016640 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>101.155km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>07/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>122 PS (90 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.997 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>45.719km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 04/2021 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>207g/km (WLTP)<br>152g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.9l/100km (WLTP)<br>5.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **95 µm** | Beifahrertür | **95 µm** |
| Kotflügel vorne links | **90 µm** | Kotflügel vorne rechts | **95 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | **95 µm** |
| Seitenteil hinten links | **105 µm** | Seitenteil hinten rechts | **95 µm** |
| Motorhaube | **80 µm** | Heckklappe | **100 µm** |
| Dach | **105 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)
- Doppelsitzbank vorn mit Staufach
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3275 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Airbag Beifahrerseite
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Leuchtweitenregelung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen schwarz
- Servolenkung
- Innenspiegel abblendbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Diesel
- Schiebetür rechts
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE

## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Unterfahrschutz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schlechtwege-Paket
- Opel Connect
- Nebelscheinwerfer
- Fahrwerk erhöht
- Erhöhte Nutzlast
- Reserverad in Fahrbereifung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
VXEVFAHKKMZ016640
3100 KG
5000 KG
1- 1500 KG
2- 1800 KG
VFAHKK - BZF01E
0.51




Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen

MENU
Suchen...



SRC
LIST


CONFIG


SET+
SET-
CRUISE





Sortimo


Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum
km
Motoröl
Qualität:
Viskosität:
Gefrierschutz. Kühlflüssigkeit
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Kraftstoffzusatz
Borgmann GmbH




Betriebsbremsanlage:
Feststellbremsanlage:
Achsanteil [%]
(7) Ergebnis der Erstuntersuchung:
erhebliche Mängel (EM)
Nach sofortiger Mängelbeseitigung:
ohne festgestellte Mängel (OM)
HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Juli 2028
(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. Knut Schiefelbein
E0287001
Das Abgasverhalten wurde am 10.07.2026 durch die Werkstatt mit der Nr. NW-S-03-0465-67 überprüft.
(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Endsumme
127,20 EUR


26.04.2021 3003 AWZ00879 2
N1 BB
VXEVFAHKKMZ016640 X
OPEL
AHKK-B2F01E
VIVARO
PEUGEOT (F)
Fz.z.Gu.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AO
EURO6;WLTP;AO;PI/CI;N1 III, N2
Diesel
0002 36AO 1997
WW:AHK LT.EGTG* TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMBINATION: 5
000KG*
2 1 90/3750 170
5306 1920
1877 --1760
100 -
195 3100 3100
1500 1800 -
1500 1800 -
83 2813 70
2500 750 3 -
215/65 R16 106T C
215/65 R16 106T C
-
e2*2007/46*0533*14
09.10.2020 K FW982929

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)




- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)