CarOnSale

Opel Crossland Ultimate

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	93.251km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Ultimate [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, Ultimate S/S, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7H9EB4L4125995	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.251km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.773km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Rost	⚠ 7 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn links
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket 5
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2604 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Style-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Wegfahrsperre
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Opel Connect
- Service-System: Live Navigationsdienste
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Leseleuchten im Fond
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Siena, Schwarz
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Funktions-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Mittelkonsole hinten (Ablagefach Rollo)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
W0V7H9EB4L4125995
1805 kg
2830 kg
1-0935 kg
2-0875 kg

CarOnSale

















Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
AAC-SIGG GMBH


Servicebestätigung
AAC-SIGG GMBH


Servicebestätigung


CROSSLAND


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


CROSSLAND X
OPEL AUTOMOBILE


Stadt Mannheim
Bürgerdienste
68137 Mannheim



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)