CarOnSale

Toyota Yaris Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2018	80.639km	72 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Comfort [DE - LimS5 1.0 VVT-i EU6d-T, Comfort, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKL3D310A301626	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.639km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 72 PS (53 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 104g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
1 mm	1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm Kratzer	6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**105 µm**
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag
- Toyota Safety Sense
- Wegfahrsperre
- 6 Lautsprecher
- Farbmonitor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Projektor-Scheinwerfer
- Rücksitz klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER RED V
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Tagfahrlicht
- Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen
- Audiobedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2007/46*0152
VNKKL3D310A301626
1450kg
2180kg
1- 825kg
2- 825kg
MODEL KSP130L-CHMNKW 5 527

CarOnSale


CarOnSale








Prüfen Sie die Umgebung.



Außerbetrieb
setzung:
26.10.2026


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)