CarOnSale

Renault Megane Limited

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	44.307km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane Limited [DE - LimS5 1.3 TCe 115 EU6d-T, Limited GPF, 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN VF1RFB00365103182	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 44.307km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.402km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2020	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (WLTP) 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös	⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**140 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Ladeluftschlauch beschädigt;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 1,3 Ltr. - 85 kW TCE
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: DeLuxe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Licht- und Regensensor
- Radioempfang digital (DAB)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfort-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Sitzheizung vorn
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- 8 Lautsprecher
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Licht- und Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























MEGANE


ZONE
SOFT
AUTO
FAST
A/C



ZONE
SOFT
AUTO
FAST
A/C
ECO


OK



R






KONTROLLNACHWEISE (18)
Hermann GmbH
RENAULT


Renault MEGANE


08.07.2020
VF1RFB00385103182
RENAULT
MEGANE
RENAULT (f)
205/55 R16 (91)H
Schrägheckkimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6:WLTP:DG:PI/CI; M. N1 I
Benzin
24.07.2019
0001
36DG
1332
ww.AHK lt. EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 08.07.2020*


DEKRA
nächste HU
Juni 2028
D07AFH13
Landkreis Northeim
Die Landrätin
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)