CarOnSale

# Renault Master L2H2 HKa 3,3t

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2022 | 181.978km | 136 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Renault | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Master L2H2 HKa 3,3t [AT - HKa4 3,3t dCi 135 FAP EU6d-T, L2H2 (EURO 6d-TEMP), (Facelift 2) 2019 - 2021] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>VF1MA000768454575 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>181.978km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>136 PS (100 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>2.299 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 04/2022 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>245g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>9.3l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 8 mm | 8 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 8 mm | 8 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 90 µm | Beifahrertür | 70 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 160 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 170 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 170 µm ⚠ |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 80 µm ⚠ |
| Dach | 170 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Flugrost;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Kühlergrill mit Chromeinfassung
- Licht- und Regensensor
- Radstand 3682 mm
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzleisten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,30 t
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Laderaumtrennwand
- Modellpflege (2)
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,3 Ltr. - 99 kW dCi Diesel KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schmutzfänger vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verzurrösen Laderaumboden
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht

## Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Innenverkleidung Laderaumtrennwand
- Nebelscheinwerfer
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional mit Staufach
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Radvollabdeckungen
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Holzfussboden im Laderaum
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Reserverad in Fahrbereifung
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


































RENAULT




EURO
6/VI


Abgemeldet


RENAULT
MASTER

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Kratzer, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)