CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Generation Six

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	157.135km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan 4Motion Generation Six [DE - Bs4 2.0 TDI 4Motion EU6, Multivan Generation Six, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZJH192472	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.135km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 155.876km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	25 µm ⚠	Beifahrertür	30 µm ⚠
Kotflügel vorne links	35 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	40 µm ⚠
Türe hinten links	35 µm ⚠	Türe hinten rechts	35 µm ⚠
Seitenteil hinten links	25 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	25 µm ⚠
Motorhaube	35 µm ⚠	Heckklappe	30 µm ⚠
Dach	35 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Doppeltonfanfare
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Black Glossy)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: STARLIGHT BLUE
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türablagekasten vorn
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Dämmglas
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben Dämmglas
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth

- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Heckleuchten LED, rot
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung

★ Sonderausstattung

- Abfallbehälter
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik mit Chromleisten (vorn, seitlich und hinten) einschl. Bulli-Plakette
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Reserverad in Fahrbereifung
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WV2ZZZ7HZJH192472

CarOnSale










VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




TÜVNORD
Nächste HU:
Aug. 2027
TÜVNORD Mobilität
D2LU4967
Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt


03.08.2018
WV2ZZZ7HZJH192472
VOLKSWAGEN, VW
MULTIVAN
VOLKSWAGEN-VW
KOMBILIMOUSINE
DIESEL
03.08.2018


VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)