CarOnSale

Ford Custom 310 L2 Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.07.2026



05/2017	161.618km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Custom 310 L2 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCi EU6, 310 L2 Trend, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WF01XXTTG1HM20408	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.618km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 155.574km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2017	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	12 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2. Batterie
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Generator 220 A
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 3300 mm
- Radvollabdeckungen
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger teillackiert
- Trend
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Sitz-Paket 16: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (3-fach verstellbar) Seitenairbag und Sitzheizung
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Dachgepäckträger
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Seitenairbag
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -ausstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung stark getönt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sicht-Paket 1
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Metallic-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad
- Kopf-Schulter-Airbag vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CUSTOM
TREND
PANTHER 2.0 Diesel
130PS
310L
ST6
YMFS
0.50
4CC
MG
AA
V6
FORD
e11*2007/46*0676
WF01XXTTG1HM20408
3140
4840
1725
1725
W(mm)
L(mm)
H(mm)
9300
FAC




CAR ON SALE





CAR ON SALE



Zahnriemen-Wechsel





Ablieferungs-Inspektion und Service
Timm Häufle











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)