CarOnSale

# Fiat 500X Pop Star

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026




| 07/2017 | 116.380km | LEISTUNG 140 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Fiat | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>500X Pop Star [DE - SUV5 1.4 MultiAir EU6, Pop Star 4x2, (Facelift) 2017 - 2018] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>ZFA3340000P591309 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>116.380km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.368 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2017 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>139g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 290 µm ⚠ | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 200 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 320 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 250 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 115 µm | Heckklappe | 125 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamik-System Mood Selector
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Infotainment-System: UConnect (Touchscreen 5")
- Instrumentenanzeige Monochrom-Display, 3,5 Zoll
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO DIVINO/ZENIT/GHIACCIO/GELATO
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2570 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Armlehne vorn
- Einparkhilfe hinten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Keyless-Entry & Go
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Laderaumboden verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























FCA Italy S.p.A.
ZFA3340000P591309
1675 Kg
3075 Kg
1055 Kg
900 Kg

CarOnSale

CarOnSale

Optionen
Suchen
Fertig
RADIO
MEDIA
NAV
PHONE
APPS

LO
LO
SYNC


SET+
CANC
RES
SET-

OK

18°C
11:32
116380km










| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.17 | 1727 | AAE000252 | 2 | 01 | 103 /5000 | 190 |
| M1 | AF | | 4248-4248 | | 1796-1796 |
| ZFA3340000P591309 | 2 | | 1600-1608 | | 1395 |
| FIAT | | | - | 60 | - |
| 334 | | | 139 | 1875 | 1875 |
| AXC1B | | | 1050 | 900 | - |
| 02A | | | 1050 | 900 | - |
| - | | | 78 | 3750 | 69 |
| FIAT 500X | | | 1200 | 600 | 5 - |
| FCA Italy (I) | | | 215/55R17 94V | | |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1. | | | 215/55R17 94V | | |
| Mehrzweckfahrzeug | | | - | | |
| 715/2007*2015/45W | | | WEISS | | 0/- |
| EURO6;W;PI/CI; M, N1 I | | | e3*2007/46*0318*06 | | |
| Benzin | | | 20.07.16 | K | GR972018 |
| 0001 | 36W0 | 1368 | | | |
| ww.AHK lt.EGTG | | | | | |






## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Türe hinten links (Steinschlag)