CarOnSale

Mitsubishi Eclipse Cross Diamant Edition 2WD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	164.753km	163 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Eclipse Cross Diamant Edition 2WD [DE - SUV5 1.5 T-MIVEC EU6d-T, Diamant Edition 2WD, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXTGK1WJZ027329	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 164.753km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 143.342km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Eco-Drive
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Regen-/Lichtsensor
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Unterfahrschutz (Silber)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Infotainment Touchpad (Mittelkonsole)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Dachreling schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem inkl. Fußgängererkennung und Notbremsassistent (FCM+)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe Automatik - CVT (8-Stufen mit Sport-Modus)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 120 kW T-MIVEC
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitze (2.Reihe) verschiebbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- SmartphoneLink Display Audio II (SDA II)
- Tagfahrlicht LED
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCM)
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2670 mm
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zeituhr (digital)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM GREY

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MITSUBISHI MOTORS CORPORATION



CarOnSale









WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
WARTUNGSNACH
WIEBUSCH




EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY
EWG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT DE CONFORMITE CEE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CEE
CERTIFICADO CEE DE CONFORMIDADE
EEG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΟΚ
BERNARD LORE
President & CEO
MITSUBISHI MOTORS




14.03.2019 7107 AFB000160
M1 AC
JMBXTGK1WJZ027329 9
MITSUBISHI
GK0
GK111
ABBACCB5CAAA
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
MITSUBISHI (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6,WLTP,AG,PI/CI, M, N1
Benzin
0001 36AG 1498
2 1 120/5500 200
4405 - 4405 1605 - 1805
1676 - 1676 1535 - 1535
80
192 2160 2150
1200 1160 -
1200 1160 -
76 3750 67
1600 750 5
225/55R18 98H
225/55R18 98H
GRAU 7
e1*2007/46*1769*02
22.06.2018 K FG676384


DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)