CarOnSale

Hyundai i30 Trend Mild-Hybrid

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2023	86.075km	120 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30 Trend Mild-Hybrid [DE - Kb5 1.0 T-GDI Mild-Hybrid EU6d, Trend (OPF), (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN TMAH381BGNJ133143	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.075km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.233km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2023	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 122g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getränkehalter hinten
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mild-Hybrid 88 kW (Motor 1,0 Ltr. - 88 kW T-GDI)
- Motorhaubenisolierung
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe innen verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe wärmedämmend
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Sitzheizung vorn
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel lackiert
- Funktions-Paket
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Original Fahrzeug Farbe: SILKY BRONZE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Audiosystem: Radio RDS
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Kombi-Paket
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Leseleuchte
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Verglasung getönt
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System

- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung

Sonderausstattung

- LED-Paket
- Audio-Navigationssystem
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Nebelschlussleuchte LED
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Navigations-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Scheinwerfer LED
- Metallic-Lackierung
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















TURBO







HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O.
TMAH381BGNJ133143
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O.

CarOnSale


CarOnSale


MAP
NAV
RADIO
MEDIA
SETUP








SET
OFF










60.000-km-Wartung
75.000-km-Motorölwechsel-mit-Ölfilter
Ansaugsystem-/ und Mildhybrid
Antriebsriemen Prüfung
90.000-km-Wartung
Hellz
Service Center / Werkstatt
Grenzweg 2
55451 Keisterbach
Tel. 06107/4024-30
Fax 06107/4024-35
78.233
73.02.26
HYUNDAI
E hoch 3 GmbH
Kreisstraße 1 • Telefon 06821/6300-0
66578 Schiffweiler
Nächster Service: Motorölwechsel
93.233
Nächster Service: Wartung
03.123


premio
Reifen Holley GmbH
HYUNDAI
E hoch 3 GmbH
66578 Schiffweiler
Nächster Service: Motorölwechsel
47.000
Nächster Service: Wartung
01.25


i30
MYG


HYUNDAI
COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY
GS757616
4316524


13.02.2023
1349
AFM00066 6
M1
AC
TMAH381BGNJ133143
HYUNDAI
PDE
F5P81
D73A112
i30
HYUNDAI MOTOR (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI;M_N1;I
Hybr Benzin/E
0008
36AP
998
20;BIS 1475*
4585
1795
1465
1376-1513
80
122
1880
1880
1050
980
1050
980
71
3750
69
700
300
5
225/45 R17 91W
225/45 R17 91W
Braun
8
e5*2007/46*1075*11
11.02.2022
GS757616


[redacted]
[redacted]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)