CarOnSale

# Mercedes-Benz 211/214/216 CDI RWD L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2020 | 206.081km | 163 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>211/214/216 CDI RWD L2 [DE - Kb4 216 CDI RWD EU6, 2018 - 2022] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>W1V9077231P250053 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>206.081km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>163 PS (120 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.143 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>184.199km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2020 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>186g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.1l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **80 µm** | Beifahrertür | **85 µm** |
| Kotflügel vorne links | **80 µm** | Kotflügel vorne rechts | **90 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | **80 µm** |
| Seitenteil hinten links | **70 µm** | Seitenteil hinten rechts | **85 µm** |
| Motorhaube | **85 µm** | Heckklappe | **85 µm** |
| Dach | **65 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Abschleppöse hinten
- Adaptives Bremslicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Bodengruppe Kombi Ausführung
- Dachverkleidung
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fenster für hintere Türen
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung
- Komfort-Fahrwerk
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Kunststoffboden im Lade-/Fahrgastraum
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Markierungsleuchten seitlich
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- PKW-Zulassung
- Radstand 3665 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Beifahrersitz
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Verglasung rundum
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard halbhoch
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,19 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Keyless-Start
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)

## Sonderausstattung


- Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür
- Einstiegsleuchten
- Klappdeckel für Ablagefach
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Schmutzfänger hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite
- Wagenheber
- Lenkrad mit Multifunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten Teil-LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schmutzfänger vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank Komfort
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Beifahrerseite
- Trittstufe Hecktür
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos








EUROALL SEASON

VanContact 4Season









Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1V9077231P250053
3190 kg
5190 kg
Made in Germany

CAR ON SALE



CAR ON SALE







Garantieleistungen
Sprinter
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1 von 2
6624828
209100
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)