CarOnSale

Audi A6 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2023	116.123km	LEISTUNG 265 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 50 2.0 TFSI e quattro EU6d, basis, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF20PN060672	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.123km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.037km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 34g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	65 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	70 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	450 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckklappenöffnung automatisch
- Hybrid
- Hybrid 220 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 52 Ltr.
- Ladedose (AC / DC)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schienensystem im Gepäckraum
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Tagfahrlicht LED
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Audi Smartphone Interface
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CHRONOSGRAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- e-tron Aufladesystem Kompakt
- Fzg. ohne Audi Phone Box
- Komfort-Standklimatisierung
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Assistenz-Paket Tour
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Fond)
- Glanz-Paket
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Getränkehalter hinten
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Assistenz-Paket Stadt
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Head-up-Display
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















AUDI AG
WAUZZZF20PN060672
032023
DRYA
03 8107
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany

CarOnSale

CarOnSale



























Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)