CarOnSale

Peugeot 2008 Active Pack

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	51.971km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2008 Active Pack [DE - SUV5 1.2 PureTech 100 EU6d, Active Pack, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VR3USHNKKMJ605336	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 51.971km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2021	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Beim Anschnallen geht Gurt-Kontrolllampe nicht aus

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Gepäckraumboden verschiebbar, variabel
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung, manuell
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument mit Matrix-Display
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW PureTech
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT7C)
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2605 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Eco-LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A)
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























PSA Automobiles SA
e2*2007/46*0639
VR3USHNKKMJ605336
1710 KG
2910 KG
1-970 KG
2-920 KG
USHNKK - R1B500


CarOnSale

CarOnSale










M1 AF 4300-4300 1770-1770
VR3U5HNKKMJ605336 2 1550-1550 1263-1384
PEUGEOT 61
D 123 1710 1710
S 970 920 -
HNKK-R1B500 970 920 -
73 3750 66
2008 1200 630 5 -
FSA AUTOMOBILES (F) 215/65 R16 98H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/65 R16 98H
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP 2
EURO6;WLTP;AP;P1/C1; M, N1 I e2*2007/46*0639*13
Benzin 28.01.2021 K PX934298
0001 36AF 1199


DEKRA
DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)