CarOnSale

Mercedes-Benz B 180 CDI / d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



05/2016	160.987km	LEISTUNG 109 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 180 CDI / d [DE - Van5 B 180 CDI / d EU6, d Urban, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WDD2462121J411496	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.987km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.348km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer, Ohne Luft

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Modellpflege
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenhimmel schwarz
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Abgasanlage 2-flutig
- Tempomat
- Tagfahrlicht LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Parameterlenkung
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business
- Gepäckraum-Paket
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Rückfahrkamera
- Spiegel-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Infotainment-System: Remote Online
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)
- Fußmatten Velours
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















12.0°C
16:05
160987





DAIMLER AG
WDD2462121J411496
Mercedes-Benz
1985 kg
3205 kg
1040 kg
945 kg

CarOnSale

















B-Klasse
Betriebsanleitung
Mercedes-Benz




27.05.2016 1319 ESF000212
M1 AC
WDD2462121J411496 1
Mercedes-Benz
245 G
M212P2
MZBCA502
B 180 d
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PVCI; M, N1 I
Diesel
0002 36W9 1461
F.1/F.2:2005 B.ANH.LBETR.*7.2/8.2:1005 B.ANH.BETR.*0.1
1500 BIS 8% STEIG.*WV.AHK I.T.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ER
STZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPE
Z.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5
.AEND.VO.Z.S.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*
2 155 80/4000 150
4439-4439 1812-1812
1572-1572 1450-1450
75
107 1985 1985
1040 945
1040 945
75 3000 69
1200 725
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
Weiß 0
e1*2001/116*0470*15
22.06.2015 EQ568367
ausgestellt am 09.08.2023



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)