CarOnSale

Peugeot Expert

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



10/2022	43.208km	LEISTUNG 144 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Expert	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF3VFEHS7N7043209	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 43.208km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 144 PS (106 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 36.603km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 9 mm	✓ 9 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Beifahrereinzelsitz
- Bordcomputer
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand ohne Fenster
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Motor 2,0 Ltr. - 106 kW Blue-HDI FAP
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Radstand 3275 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür rechts
- Seitenschutzleisten durchgefärbt
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Antischlupfregelung (ASR)
- Nebelscheinwerfer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC ICY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Holzboden Laderaum mit Antirutschprofil und Seitenverkleidung (Holz) mit Radhausverkleidung
- Schiebetür links
- Schiebetüren links und rechts
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Doppelsitzbank ModuWork (Stoff/Kunstleder)
- Standheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3VFEHS7N7043209











SERVICE-/GARANTIEHEFT
PEUGEOT


WARTUNGSNACHWEIS
GHR KFZ
02643.9049131
GHR KFZ
02643.9049131
GHR KFZ
02643.9049131
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden
Werkstatt








27.10.2022 3003 BCD005899
N1 BB 7
VF3VFEHS7N7043209
PEUGEOT
V
F
EHS7-B2F21C
EXPERT
PEUGEOT (F)
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, M2
Diesel
0002 36AR 1997
WW.AHK LT.EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:MA
X.4900KG*
2 1 106/3750
4959-4959 1920-1920
1899-1940 1762-1970
- 92 -
191 2795 279
1500 1500 -
1500 1500 -
81 2813 69
2300 750 3
215/65 R16C 106T
215/65 R16C 106T
- - -
82*2007/46*0533*21
10.02.2022 K GC90


[redacted]
27.10.2022
Zulassungsbehörde
GC909381
PEUGEOT
V
F
EHS7-B2F21C
EXPERT
PEUGEOT EP2
3003 BCD 005899 9
VF3VFEHS7N7043209
N1 BB 7
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)