CarOnSale

Mazda CX-30 Selection AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	115.655km	179 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-30 Selection AWD [DE - SUV5 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid EU6d, Selection AWD OPF (EURO 6d), 2019 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZDMFWHA00156283	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.655km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.649km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 160g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**65 µm**	Beifahrertür	**65 µm**
Kotflügel vorne links	**70 µm**	Kotflügel vorne rechts	**60 µm**
Türe hinten links	**65 µm**	Türe hinten rechts	**60 µm**
Seitenteil hinten links	**65 µm**	Seitenteil hinten rechts	**70 µm**
Motorhaube	**55 µm**	Heckklappe	-
Dach	**65 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radioanlage
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Colorverglasung
- Dachhimmel grau
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Farbdisplay (8,8 Zoll)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer vorn
- Head-up-Display Advanced
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 132 kW SPCCI (Motor 2,0 Ltr. - 132 kW)
- Multi-Commander
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2655 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: POLYMETAL GREY

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Sound-System BOSE
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Tagfahrlicht LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- 12 Lautsprecher
- Design-Paket
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Front (Front Cross Traffic Alert, FCTA)
- LED-Lichtsignatur
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Innenspiegel rahmenlos
- Sonderlackierung Polymetal-Grau Metallic
- Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent mit Lenkunterstützung, erweitert (CTS)
- Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Säulenverkleidung Hochglanz-Finish
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















PAINT: 47C
MAZDA MOTOR CORPORATION
e13*2007/46*2047
JMZDMFWHA00156283
2070 K
3370 K
1- 1141 Kg
2- 1003 Kg

CarOnSale



















Service-Intervalle
Nächste fällige Wartung
Erwartet am
Spätestens bei
Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdatum
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Auto Rott GmbH
Bunsenstraße 15
DE - 85053 Ingolstadt
+49841966460
25/06/2026
108649 km
120.000 km / 75.000 Meilen / 6. Jahr
Karosserieinspektion
17/03/2026
102941 km
Quick Vorab-Sicherheitscheck
06/11/2025
94805 km
Quick Vorab-Sicherheitscheck





MAZDA


ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG






MAZDA CX-30
MAZDA (J)
Kombilimousine
Hybr.Benzin/E
EICHSTÄTT






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)