CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Volkswagen Scirocco 2.0 TSI 147 kW

EZ 07/2009 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 118.916km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48*
Fahrzeug aufgenommen am: 13.05.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Scirocco 2.0 TSI 147 kW [DE - Cp3 2.0 TSI EU4, 2008 - 2009]		
Kategorie Coupé	**FIN** WVWZZZ13ZAV402391	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 118.916km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 200 PS (147 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.984 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 4	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 07/2009	**Farbe** Weiß	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 179g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kratzer		Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	280	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	160	Heckklappe	120
Dach	110		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Dämmglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V T FSI / TSI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor

- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe hinten
- Fußmatten Textil
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN
- Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sport-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CAR ON SALE




SW 21:08
Service
jetzt!
118916









RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
WDR 2
Spalten
AUTO
OFF


VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0471
WVWZZZ13ZAV402391
1740 kg
kg
1: 1020 kg
2: 0770 kg
Typ 13
CAWB 1725
231016


CAR ON SALE


CAR ON SALE


16.07.2009
WVWZZZ13ZAV402391
VOLKSWAGEN, VW
ADCAWD
VOLKSWAGEN VW
PA.B.PEPS.BEF.B7 8 SPL.
COUPE
BUBO 4
BENZIN
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.07.2009**


Bitte zusammen mit der Zul
späteren Wiederinb
DEKRA
Nächste HU
Jan 20
Monat
Jahr
Jan 2021
Kreis Kleve
Abt. Straßenverkehr
i. A.
R01ZZ6U9
Kreis Kleve
Der Landrat
Abt. Straßenverkehr
i.A.





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)