CarOnSale

# Ford S-MAX Titanium S

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 68*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2014 | 280.391km | 200 PS | Diesel | Automatikgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>S-MAX Titanium S [AT - Van5 2.2 TDCi DPF EU5, Titanium S, 2011 - 2015] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WF0SXXGBWSER03381 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>280.391km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>200 PS (147 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>2.179 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>245.239km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 11/2014 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>188g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.1l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 190 µm ⚠ | Beifahrertür | 115 µm |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 135 µm | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 225 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 135 µm |
| Motorhaube | 125 µm | Heckklappe | 140 µm |
| Dach | 105 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Andere: Motorkontrolleuchte leuchtet auf ; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Check-Control-System
- Dachhimmel Stoff
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Entfall 3.Sitzreihe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Frontscheibe heizbar
- Frontschürze Wagenfarbe
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - Durashift 6 Tronic Typ: AWF 21 (6 Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze
- Staufach auf Armaturentafel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Titanium S
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket 1
- Zentralverriegelung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Interaktives Fahrwerkssystem (IVDC)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Audio-Navigationssystem Ford Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- KeyFree-System
- Power KeyFree-Startfunktion
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer Plus
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Panorama-Glasdach mit Solar-Reflect
- Rückfahrkamera
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos



























CarOnSale



CarOnSale














## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Rollo hängt



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)