CarOnSale

Mazda CX-60 Homura Hybrid AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



05/2023	72.559km	LEISTUNG 192 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-60 Homura Hybrid AWD [DE - SUV5 2.5 e-SKYACTIV-PHEV Hybrid EU6d, Homura AWD, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKH0HB101125281	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.559km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.488 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.127km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	595 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	1515 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	215 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit USB-Schnittstelle
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Blinkleuchten LED
- Comfort-Paket
- Dachhimmel grau
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Easy-Entry / Easy-Exit Funktion
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 129 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fahrwerkssystem: Fahrdynamikregelung Wankstabilisierung (Kinematic Posture Control, KPC)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Frontgrill lackiert
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Head-up-Display Advanced
- Heckleuchten LED
- Hybrid 241 kW (Motor 2,5 Ltr. - 141 kW)
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill im Wabendesign
- Kühlergrill Piano Black
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- LED-Lichtsignatur
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Multi-Commander
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Nebelscheinwerfer
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2870 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzheizung vorn

- Smart Key
- Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS)
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (12,3 Zoll)
- USB-Anschluss hinten
- Zentralverriegelung
- Zusatzheizer (PTC)
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent mit Lenkunterstützung, erweitert (CTS)
- Sitzheizung hinten
- Sitze vorn klimatisiert
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Fahrassistenz-System: Gesichtsfeldmonitor
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER WHITE

★ Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Convenience + Sound
- Driver Assist-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Sonderlackierung Rhodium White Premium Metallic
- Sound-System BOSE
- 12 Lautsprecher
- Mittelkonsole beleuchtet
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open (Öffnung, sensorgesteuert)
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Steckdose 230V in Mittelkonsole
- Steckdose 230V im Kofferraum
- Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC)
- Innenspiegel rahmenlos
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Front (Front Cross Traffic Alert, FCTA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















PAINT:51K
MAZDA MOTOR CORPORATION
e13*2018/858*00255
-JMZKH0HB101125281-
2667Kg
5167Kg
1- 1244Kg
2- 1523Kg





SOURCE
INFO

SET+
RES
CANCEL
SET−
LIM














HANDBUCH

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)