
CarOnSale

Volkswagen Golf United Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2020	111.405km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf United Start-Stop [DE - Kb5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, United, (Facelift) 2020 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZAUZLP570404	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 111.405km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 103.925km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2020	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung
- Antennen-Diversity
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Connectivity-Paket
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ATLANTIC BLUE
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control
- Volkswagen Media Control
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten

- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Winter-Paket

Sonderausstattung

- Raucher-Paket
- Spiegel-Paket
- Top-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Metallic-Lackierung
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Safesicherung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZLP570404

CAR ON SALE


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
14:11
19.5°c
Reykjavik
Stockholm
Kopenhagen
Brüssel
Bukarest
Madrid
Nikozja
LO



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!
LO












VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)