CarOnSale

Mercedes-Benz B 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	44.236km	163 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 200 [DE - Van5 B 200 EU6d, Progressive, 2019 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN W1K2470871J167386	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 44.236km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 37.631km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	50 µm	Kotflügel vorne rechts	50 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Komfortsitze vorn
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitz-Komfort-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Fußmatten Velours
- Infotainment-Paket High-End
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Media-Display
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance
- Digitales Instrumenten-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenhimmel schwarz
- Park-Paket
- Smartphone integriert
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Wendematte und Ladekantenschutz
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket Advanced
- Laderaum-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Smartphone integriert
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Vorrüstung car sharing
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10.5°C
10:17
0 km/h
622.2
44236





MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1909
W1K2470871J167386
1960 kg
3645 kg
1- 1050 kg
2- 955 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale






Hinten


LIVETRAFFIC


VOL



RES
SET +
CNCL
SET -
LIM








Mercedes-Benz




TÜVNORD
Nächste HU:
NOV. 2026
TÜV NORD Mobilität
Stadt Wilhelmshaven
Der Oberbürgermeister
Kfz-Zulassung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)