CarOnSale

BMW X4 M40i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.09.2026



01/2017	113.302km	LEISTUNG 360 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X4 M40i	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAXW710900T76617	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 113.302km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 360 PS (265 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.979 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.995km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Laut Bordcomputer: Antieb prüfen Weiterfahrt möglich ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten klappbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 265 kW 24V
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: LONG BEACH BLUE
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2810 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Variable Sportlenkung
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Pearlpoint
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)

- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- HiFi-Lautsprechersystem
- Sitzheizung vorn
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Business
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAXW710900T76617
2430 kg
4530 kg
1- 1160 kg
2- 1330 kg

CarOnSale


CarOnSale
















Service Historie
OK 25.10.2023
91995 km 00000
OK 27.04.2020
61798 km 00911
OK 07.12.2018
40459 km 00911
OK 25.07.2018
30657 km 00911






BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGU
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMM
EF-TYPEATTEST
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


4/45/EU
TÜVNORD
Nächste HU:
APR. 2028
TÜV NORD Mobilität


13.01.17 0005 CBR000075
M1 AA
WBAXW71090T76617 8
BMW
X3
XW71
6A050000
X4 M40i
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2015/45W
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 H 36W0 2979
BLAU
HK6059




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)