CarOnSale

Opel Mokka Innovation Start/Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2016	110.813km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Innovation Start/Stop [DE - SUV5 1.6 D EU6, Innovation Start/Stop, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0LJD7EC5H4039156	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.813km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.393km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Ecoflex
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Nebelscheinwerfer
- OnStar SOS Service
- Radstand 2555 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne vorn
- Armlehne vorn links
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Premium-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Rückfahrkamera
- Elektro-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Komfort-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Armlehne vorn links
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Ergonomiesitz vorn links
- Ergonomiesitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















ECOTEC







OPEL
W0L3D7EC5H4039156







CarOnSale







Servicebestätigung




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:
Ihr Fahrzeug wurde - mit Ausnahme der genannten Mängel - für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden.
Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Jörg Hinrichsen






Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)