CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 mittellang FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



06/2023	130.100km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 mittellang FWD [DE - Ka4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSY4P9058306	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.100km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.882km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 243g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserievariante: Normaldach
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- LKW-Zulassung
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Stoßfänger vorn in Grau
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Radstand 3640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verzurrösen Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachlüfter im Lade-/Fahrgastraum mit Verschluss
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus)
- Markierungsleuchten seitlich
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer LED
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Handschuhfach abschließbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Regensensor
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Regensensor
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZSY4P9058306

CarOnSale


CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Am Kanaldamm
11:20
Reykjavik
Edinburgh
Paris
50





0
AUTO




Ölwechsel-Service (flexibel)
Datum
2024-02-27
Laufleistung
112882 km
Auftragsnummer
9130
Durchgeführt von
Aus rechtlichen Gründen und Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner
Ja
Mobilitätsgarantie
Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende
Eintragung der Werkstatt
Datum
2025-12-09
Laufleistung
100195 km
Aktion ZIRR
Durchgeführt von
Aus rechtlichen Gründen und Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner
Ja


Service-Nachweis
Inspektion
Datum
2025-12-09
Laufleistung
100195 km
Auftragsnummer
7108
Durchgeführte Zusatzarbeiten
✓ Dieselrohstofffilter
✓ Staub-u.Pollenfilter
✓ Luftfiltereinsatz
✓ Zahoriemen
Durchgeführt von
Aus rechtlichen Gründen und Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner
Ja
Mobilitätsgarantie
Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende
Ölwechsel-Service (flexibel)
Datum
2025-07-03
Laufleistung
84320 km
Auftragsnummer
23918
Durchgeführte Zusatzarbeiten
✓ Bremsflüssigkeit Service
Aus rechtlichen Gründen und Angaben zum durchführenden




VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung
13 Juni 2023




VOLKSWAGEN VW
CRAFTER
Diesel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)