CarOnSale

# Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 | 83.355km | LEISTUNG<br>194 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>GLC 220 d 4MATIC | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>W1N0J1FB2PG122851 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>83.355km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>194 PS (143 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.950 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>76.099km | LETZTER SERVICE AM<br>02/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 07/2022 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>169g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.4l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 7 mm | ⚠ 7 mm<br>Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 125 µm |
| Kotflügel vorne links | 105 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 145 µm | Türe hinten rechts | 115 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 115 µm | Heckklappe | 155 µm |
| Dach | 145 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Radstand 2873 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Vorrüstung Digitales Radio
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Sport-Fahrwerk
- Sport Direktlenkung

## Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Ausstattungs-Paket: Business
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Innenausstattung: Holz Eiche
- Lackierung: designo magno
- Licht-Paket Advanced
- Park-Paket High-End
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Komfort-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Infotainment-Paket Advanced
- Konnektivität-Paket
- Smartphone integriert
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Park-Paket Advanced
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Kraftstofftank: vergrößert
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1N0J1FB2PG122851
2500 kg
5100 kg
1180 kg
1320 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale


STOP




HIGH
AUTO
HIGH














Mercedes-Benz
Autohaus Michael Popp GmbH
Schwarzwaldstraße 16
Wertheim
Datum
Laufleistung
Service
05.02.2026
76099 km
Service A
15.11.2024
50996 km
Service B
29.08.2023
26442 km
Service A



28.07.2022
WDD2053121F122851
Mercedes-Benz
GLC 220 d 4MATIC
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
grau
23.02.2022
255/55 R19 103V
235/55 R19 101V


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)