CarOnSale

# Kia Sportage Edition 7 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



| 02/2021 | 36.403km | LEISTUNG 132 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Kia | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Sportage Edition 7 2WD [DE - SUV5 1.6 GDI EU6d-T, Edition 7 2WD, (Facelift) 2018 - 2020] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>U5YPG814AML925505 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>36.403km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>132 PS (97 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.591 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>21.386km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 02/2021 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>192g/km (WLTP)<br>159g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.9l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 140 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiosystem: Radio mit USB-Anschluss / AUX-IN
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW GDI KAT
- Radstand 2670 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CASA WHITE

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















KIA MOTORS SLOVAKIA s.r.o.


CarOnSale

CarOnSale





SCHULER



Garantie- und Serviceheft
Vorfahren, durchchecken lassen, Fahrspaß verlängern.
www.kia.com
KIA



Service – Inspektion
KIA MOTORS
Autohaus Schuler GmbH


Kia Mobilitätsgarantie


KIA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


Prüfplakette
nicht zugeteilt
01.27


11.02.2021
SPORTAGE
KIA MOTORS (SK)
215/70R16 100H
215/70R16 100H
BENZIN
WEISS
31.01.2020



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)