CarOnSale

Opel Mokka

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	87.717km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka	KATEGORIE Geländewagen
FIN VXKUSHNSSMW046526	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.717km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.265km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	160 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Armaturenbrett (mit Ablagefächer Türverkleidung vorn) weiß
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Dach Diamant-Schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Leder Alcantara
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicht-Paket
- Technologie-Paket Park & Go
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: VOLTAIC BLUE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dachhimmel schwarz
- Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Chrom
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Radstand 2557 mm
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sitzheizung vorn
- Voll-LED (IntelliLux)
- 6 Lautsprecher
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist plus
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Klimaautomatik
- Lenkrad heizbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung
- Opel Connect
- Opel Connect
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Motorhaube Diamant schwarz lackiert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





































Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Auto Gerlach
Westerwald
OPEL-VH
Selters
